CROCODILE
GP GROUT

CROCODILE
Innovation for Your Family's Happiness
REPAIRING INNOVATION

ចំណេញ
ហូរបានល្អ
ផ្តល់នូវកម្លាំងស្ទុះយកខ្ពស់

រឹងមាំ
ទទួលកម្លាំងញាត់
ហូរបានល្អ
សម្រាប់ការងារទូទៅ



ក្រពើ ជីកី ក្រោនថ៍

ស៊ីម៉ង់ត៍ក្រោនថ៍ មិនស្រក សម្រាប់ការងារទូទៅ

- ចំណេញ តម្លៃសន្សំសំចៃ។
- មិនមានទឹកដោរលើស្រទាប់បេតុង។
- ផ្តល់នូវកម្លាំងញាត់ខ្ពស់ដាង 700 ksc។
- ហូរបានល្អ ដោយមិនញែកចេញពីគ្នា។

- សម្រាប់ ការងារចាក់ រន្ធប្រហោង ប្រឡោះ សសរ ជាដើម -

ក្រពើ ជីកី ក្រោនថ៍

ស៊ីម៉ង់ត៍ក្រោនថ៍ មិនស្រក សម្រាប់ការងារទូទៅ

"រឹងមាំ ទទួលកម្លាំងញាត់ ហូរបានល្អ ចំណេញ សម្រាប់ការងារទូទៅ"







បរិវេណដែលប្រើប្រាស់

ជាស៊ីម៉ង់ត៍ក្រោនថ៍លាយស្រេច មិនស្រក ទទួលកម្លាំងញាត់ សក្តិសមសម្រាប់ការងារក្រោនថ៍ទូទៅ ដូចជា ការងារចាក់ រន្ធប្រហោង ទម្រគម្រោងការងារផ្សេងៗ សសរ ជញ្ជាំងបេតុងបន្ថែមដែកធ្វើស្រេច ឬប្រើក្នុងការជួសជុលការងារក្រោនថ៍ ស៊ុមទ្វារចន្លោះរបង ឬតាមផ្នែកការងារសំណង់ផ្សេងៗ ។

ការណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់

ការត្រៀមស្រទាប់កម្រាល

- ជុសស្រទាប់កម្រាលឲ្យគគ្រើមដោយជុសឬខាត់ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទាញភ្ជាប់។
- ស្រទាប់កម្រាលត្រូវស្អាតគ្មានធូលី សំណល់ស៊ីម៉ង់ត៍ ប្រេងនិងរបស់ប្លែកផ្សេងៗ ។
- ត្រៀមពុម្ពសម្រាប់ចាក់បេតុង ត្រូវរឹងមាំល្មម និងបិទរន្ធប្រហោងដើម្បីការពារស៊ីម៉ង់ត៍ក្រោនថ៍ធ្លាយ។
- គួរផ្ចាប់បេតុងឲ្យសើម និងស្រូបយកទឹកដែលជក់នៅលើស្រទាប់ការងារឲ្យអស់មុនប្រើប្រាស់។

ការលាយ

- ក្នុងការលាយ គួរប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត លាយតាមអត្រាដែលកំណត់ ហើយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការវាស់បរិមាណទឹកដែលលាយ។
- ដងទឹកជាក់ក្នុងប្រដាប់ដែលត្រូវលាយ បើកម៉ាស៊ីនលាយ និងបន្ថែមស៊ីម៉ង់ត៍ចុះទៅសន្សឹមៗ។
- លាយជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេលប្រហែល 2 នាទី រហូតដល់ចូលគ្នាជាសាច់តែមួយ។
- ក្រោយពេលលាយរួចហើយ ហាមបន្ថែមទឹក។


សម្គាល់: គួរលាយស៊ីម៉ង់ត៍ក្រោនថ៍ក្នុងបរិមាណដែលប្រើអស់ក្នុងរយៈពេល 30 នាទី ហើយមិនគួរយកផ្នែកដែលលាយហើយមកបន្ថែមទឹកដើម្បីយកទៅប្រើម្តងទៀតនោះទេ។

អត្រាការលាយ


អត្រាការលាយ	សភាពផ្លាស្ទិក (Plastic)	សភាពហូរបាន (Flowable)	សភាពហូរបានល្អ (Fluid)
បរិមាណទឹក : ស៊ីម៉ង់ត៍ 20 គីឡូក្រាម	2.6-2.8 លីត្រ	3.0 – 3.6 លីត្រ	3.8 – 4.0 លីត្រ
ស៊ីម៉ង់ត៍ : ទឹក (ដោយបរិមាត្រ)	4.6 – 4.9 : 1	3.5 – 4.3 : 1	3.2 – 3.4 : 1

ការប្រើប្រាស់





1. ចូលពុម្ពដុំវិញទម្រ ពុម្ពត្រូវបិទរន្ធប្រហោង ដើម្បីការពារមិនឲ្យធ្លាយនិងទ្រទល់ឲ្យណែន។
2. ចាក់ស៊ីម៉ង់ត៍ក្រោនថ៍ពីខាងណាមួយតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីការពារមិនឲ្យមានប្រហោងខ្យល់និងគួរធ្វើបន្តគ្នារហូតដល់ពេញ។





3. អាចត្រូវប្រើវិធីបុកដើម្បីឲ្យពេញប្រហោងបាន។
4. ផ្ចាប់ស្រទាប់បេតុងបែបធ្វើឲ្យសើមល្អតៗ ។

ការផ្ចាប់

- ធ្វើឲ្យស្រទាប់កម្រាលសើម ធ្វើការផ្ចាប់ស៊ីម៉ង់ត៍ក្រោនថ៍ជាមួយទឹកយ៉ាងតិច 3 ថ្ងៃ។
- ការពារមិនឲ្យស្រទាប់ការងារង្គោះរង្គើ ត្រូវកម្តៅ ឬភាពត្រជាក់ខ្លាំងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ។

អត្រាការប្រើប្រាស់

ក្រពើ ជីកី ក្រោនថ៍ 1 ការ៉ុង (20 គីឡូក្រាម) / 0.011 ម៉ែត្រគូប

ចំណុះ

20 គីឡូក្រាម (ការ៉ុង)

02-720-1112 JorakayPage CrocodileCambodia www.jorakay.co.th

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

JORAKAY CORPORATION CO., LTD.