CROCODILE
GP GROUT

CROCODILE
Innovation for Your Family's Happiness
REPAIRING INNOVATION

Độ chảy lỏng tuyệt hảo
Cường độ nén cao

Chắc

Cường độ nén cao
Độ chảy lỏng tuyệt hảo
Thích hợp cho các công việc rót vữa



Crocodile GP Grout

Vữa rót gốc xi măng, không co ngót,
thích hợp cho các công việc rót vữa.

- Gía cả hợp lý.
- Không có nước thấm lên bề mặt bê tông.
- Cường độ cao đến 700 ksc.
- Độ chảy lỏng tuyệt hảo, không tách nước.

- Thích hợp cho các công việc như rót vữa, các lỗ hỏng, các khe hở, trụ vv… -

Crocodile GP Grout

Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, thích hợp cho các công việc rót vữa.



" Chắc. Cường độ nén cao. Độ chảy lỏng tuyệt hảo. Thích hợp cho các công việc rót vữa. "





Khu vực cần thi công.

Là vữa trộn sẵn, không co ngót, cường độ chịu nén cao thích hợp cho các công việc như : rót vữa, các lỗ hỏng, các khe hở, nền móng máy, trụ, tường, cột trong các kết cấu đúc sẵn hoặc nơi sữa chữa cần cường độ cao, các hốc tường hoặc các kết cấu rót vữa khác.

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt thi công.

- Làm nhám bề mặt bằng cách chiết hoặc đánh bóng để tăng hiệu quả bám dính.
- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt bê tông đảm bảo không có bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác.
- Chuẩn bị đúc bê tông phải đủ mạnh và tạo rãnh để tránh rò rỉ vữa.
- Các bề mặt hút nước phải được bão hòa hoàn toàn nhưng không được để đọng nước

Trộn

- Nên dùng nước sạch để trộn. Trộn theo tỷ lệ đã được quy định. Nên cẩn thận kiểm tra định lượng nước cần trộn.
- Đổ nước vào rồi bật máy trộn. Bột sẽ được thêm từ từ vào nước đã được định lượng trước.
- Tiếp tục trộn trong vòng 2 phút cho đến khi đạt độ sệt mịn.
- Sau khi trộn vữa xong. Không nên cho thêm nước.

Lưu ý : Nên trộn vữa rót vừa sử dụng trong vòng 30 phút. Không nên thêm nước vào vữa đã được trộn.

Thông số kỹ thuật


Thành phần	nhựa	lưu chuyển	tỷ lệ chất lỏng
định lượng nước : Xi măng 20 kg	2.6 – 2.8 lít	3.0 – 3.6 lít	3.8 – 4.0 lít
xi măng : nước (được định lượng trước)	4.6 – 4.9 : 1	3.5 – 4.3 : 1	3.2 – 3.4 : 1

Thi công





1. Làm ván khuôn để đổ vữa vào, phải lấp rãnh để đảm bảo vữa không chảy ra ngoài và ép khuôn chắc chắn.
2. Đổ vữa đã trộn vào chỉ 1 bên nào đó. Để đảm bảo không xảy ra tình trạng lỗ rỗng không khí và nên đổ liên tục đến khi đầy.





3. Dùng cáp hoặc dây xích để đảm bảo các lỗ hổng được lấp đầy.
4. Tưới nước lên bề mặt bê tông vừa đủ ướt.

Bảo dưỡng

- Giữ cho bề mặt ẩm ướt, nên tưới nước lên bề mặt vữa ít nhất 3 ngày.
- Giữ không cho bề mặt vữa bị rung, nhiệt độ nóng lạnh quá cao trong vòng 3 ngày

Định mức tiêu thụ

Crocodile GP Grout 1 bao (20 kg) / 0.011 m^3

Đóng gói

20 kg (bao)